

[別表] カッター訓練の経過及び事故発生の状況(所属別)

1/4

※下記の時刻はおおよその時刻のため、実際の時刻とは多少前後している場合がある。

時 刻		気象データ		状 況 (経緯、経過)				
		天候	平均風速	章南中学校	三ヶ日青年の家	救助活動等	補足説明	
6月17日	9時30分 頃	晴		入所 生徒94名教員6名	入所式 オリエンテーション		章南中学校の利用者名簿は5月25日青年の家に提出されていた 生徒の健康状態、翌日の朝の集い、カッター訓練の実施について打合せ	
	10時00分 頃	晴		グランドゴルフ カニ釣り				
	13時30分 頃	晴		ウォークラリー				
	19時30分 頃	曇		翌日の活動内容打合せを実施	左記打合せ実施 ※カッター訓練は雨でも実施、雷が鳴ったら即中止			
18日	8時30分 頃	曇	東南東 1.8m/s		職員打合		各利用団体の予定確認 この時間帯の湖面は、風波とも穏やかであった。(所員談) ●雨でも実施、注意報も発令されていない(インターネット気象情報サイトで確認) 所員がインターネット気象情報サイトで確認 ●風、波が強くなった場合の対応として距離を短縮 ※A艇の所員がキャプテンを務める 乗船名簿は学校側で管理し、三ヶ日青年の家からは提出を求めている 目視により、4m程度の東風を確認している 注意報の発令を学校に対し伝えている ハーバー内で、櫂の動きがそろそろまで、練習を行う(約30分) ※西野花菜さんは、C艇最後列右内側に乗船 P29 C艇乗船状況図 参照 気象データでは、南風であるが浜名湖洋上はこの時点でも東風であった(所員談)	
	9時00分 頃	曇		レクリエーション				
	10時00分 頃	曇	南東 3.5m/s		他の事業の下見で所長と所員が洋上を水上バイクで移動			
	11時30分 頃	雨	東南東 3.5m/s	カッター訓練の実施について、所員に質問	左記回答●			
		やや強い雨						
	12時02分 頃	雨	東南東 3.0m/s	大雨、雷、強風、波浪、洪水注意報発令				
					注意報の発令を所長及び事務室内所員に周知			
	12時10分 頃	雨		昼食				
	12時45分 頃	時折強い雨	東 4.3m/s	応援の教員2名が三ヶ日青年の家に到着	●キャプテンは、通常より早めに帰港するプランで実施することを所長につげ、所長はこれを了承			
	13時00分 頃	雨	東 2.3m/s	カッター訓練準備				
		やや強い雨						
	13時15分 頃	雨		艇庫に集合				
	13時35分 頃	雨	東 2.7m/s	カッター訓練開始	●キャプテンが教員に対して指導を開始「吹流し」を示し、東に進路をとり、雷が鳴ったり、波が高くなったりした場合は帰港する旨を説明			
	13時40分 頃	雨	東 2.8m/s		生徒への指導開始 ・生徒の番号点呼 ・ライフジャケットの着用、落水時の姿勢			
	14時00分 頃	雨	南南東 3.3m/s	ハーバーへ移動 カッターへ乗船、漕ぎ方、櫂の取扱と注意事項受講	ハーバーへ移動 カッターへ乗船、漕ぎ方、櫂の取扱と注意事項の指導			
				A艇(9m)、B艇(9m)は、所員1名、教員1名が各艇に乗船 C艇(7m)、D艇(7m)は、教員2名が各艇に乗船				
	14時35分 頃	雨	南 3.7m/s	A艇、B艇、C艇、D艇の順にハーバーを出港 進路東	浜名湖橋へ向けA艇を先頭に東へ進路をとった 目視風速3～4m/s 白波なし			
		時折強い雨						

時系列図1

※気象データは浜松市中区三組町「浜松特別地域気象観測所」で観測されたもの

[別表] カッター訓練の経過及び事故発生の状況(所属別)

2/4

※下記の時刻はおおよその時刻のため、実際の時刻とは多少前後している場合がある。

時 刻	気象データ		状 況 (経緯、経過)			
	天候	平均風速	章南中学校	三ケ日青年の家	救助活動等	補足説明
14時55分 頃	雨	南南東 2.7m/s	C艇、D艇は、指示された操船が即座にできずにいた	キャプテンが風向きの変化に気づき風上(南)に船首を向けるように各艇に無線で指示を送る 風が強まることを予測し、帰港することを決断		ホテルグリーンプラザ浜名湖(以下「グリーンプラザ」)沖合い500m付近 A艇及びB艇は船首を南に向けた
	天候急変		D艇が指示に従い船首を南に向けた	C艇、D艇に対し、無線で船首を風上に向けるよう指示し続ける		C艇は、船酔いの生徒が発生していたため、漕艇が十分にできず、船首を南に向けることができない状態
15時05分 頃	雨	南西 4.0m/s	C艇は漕艇不能の状態から改善できず、レスキュー艇を要請 C艇は、風により北へ流され続ける	C艇からの要請を受け、レスキュー艇の出動を青年の家に要請 ハーバー待機の所長及び所員1名が乗船したレスキュー艇が出動		レスキュー艇=23フィートF RP製プレジャーモーターボート
15時10分 頃	雨	南西 5.4m/s	B艇でも船酔いの生徒が発生	レスキュー艇がC艇に到着C艇の様子で、自力帰港は困難と判断し、曳航の実施を決断 レスキュー艇船尾とC艇船首をロープ(約20m)で繋ぐ B艇が錨泊開始		レスキュー艇船尾ロープ約10m、C艇船首ロープ約10mを結ぶ
15時15分 頃			C艇の曳航を開始	風上(南西)に向け曳航開始 所長が操縦、所員がC艇を監視		風向きを考慮し、ハーバーへの最短コースは不可能、遠回りする方法で帰港することを決定
15時20分 頃	雨	南西 6.1m/s	C 艇 転 覆	C艇の転覆をキャプテンが青年の家に無線連絡 レスキュー艇から青年の家へ救助(119番)を要請するよう無線で指示		左舷側から海水が浸入し、そのまま転覆 船内は薄暗く確実な生徒数の把握は困難であった 船外についても、波が高く水面の教員から人数確認することは困難であった
			生徒及び教員全てが落水、船内に10名程度の生徒と教員1名、船外に8名程度の生徒と教員1名の状態であった	レスキュー艇の所員は、浮遊する生徒8名と教員2名をレスキュー艇に引上げる 所長が湖に飛び込みC艇につく。C艇に登った生徒に再び落水しないよう船をまたぐよう指示		船外へ脱出した生徒の正確な人数の確認はできていない ※西野花菜さんも船内に取り残されていた可能性あり
			船内に閉じ込められた6名程度の生徒及び教員1名が船外へ脱出 C艇につかまっていた生徒達がC艇に登り始める 所長に船内に閉じ込められている者がいると生徒が告げる	船内に閉じ込められている旨を告げられた所長は、船内を搜索、3名の生徒を確認した。1名ずつ船外に救出し、C艇の上に登らせる		所長が潜って船内に入ったところ、内部は薄暗い状態であったが3名の生徒を目視で確認できた この3名を救出した時点で体力は限界であった 姿を見失ったと思われる友達の名前を呼ぶ生徒がいた(所長談)

※気象データは浜松市中区三組町「浜松特別地域気象観測所」で観測されたもの

[別表] カッター訓練の経過及び事故発生の状況(所属別)

3/4

※下記の時刻はおおよその時刻のため、実際の時刻とは多少前後している場合がある。

時 刻	気象データ		状 況 (経緯、経過)			
	天候	平均風速	章南中学校	三ヶ日青年の家	救助活動等	補足説明
15時31分 頃	曇	南西 6.2m/s		青年の家から119番通報、水難救助を要請	消防署 水難救助隊、救急隊等が出動	15:33に目撃者(一般者)が110番通報
15時40分 頃	曇	南西 6.4m/s			救急隊等がグリーンプラザ付近に到着	
15時48分 頃			生徒9名がC艇上に乗った	所長もC艇上部に乗る		
時系列図7			レスキュー艇が、救助した生徒8名、教員2名を乗せハーバーへ向かう			
15時51分 頃	雨	南西 6.4m/s			救急車がハーバーに到着	県警救助艇、地元マリナーの船が現地に到着 ※5月25日に提出された利用者名簿(乗船情報なし)
16時00分 頃	曇	南西 6.3m/s	レスキュー艇が青年の家ハーバーに到着		16:10 生徒8名、教員2名の体調チェックが救急隊により行われる(けが等なし)	
16時02分 頃					水難救助隊がグリーンプラザ付近に到着	
16時08分 頃					県警救助艇、地元マリナーの船が現地に到着 ドクターカーが現地到着	
16時11分 頃	曇	南西 6.1m/s		利用者名簿を消防隊員に渡す		
16時15分 頃	曇	南西 6.1m/s	C艇上の生徒4名が水難救助隊ゴムボートにより救出される			
時系列図9				所長は「いない子がいるかもしれない」と水難救助隊員に告げた	「いない子がいるかもしれない」との情報を所長から得た	
16時38分 頃	曇	南西 6.2m/s	教員がグリーンプラザ北側応急救護所へ到着(その後ホテルロビーへ移動)	利用者名簿を県警に渡す	人員確認を開始	
16時47分 頃	曇	南西 5.2m/s	B艇が地元マリナーの船に曳航され、着岸		行方不明者1名との情報が流れはじめる	
16時53分 頃			ゴムボートで救出された生徒4名がグリーンプラザに到着		乗船名簿を入手	
16時55分 頃			B艇の生徒及び教員がホテルロビーに避難		水難救助用水上バイクが救助場所付近到着	搬送先 聖隷三方原病院
17時00分 頃	曇	南西 4.3m/s	D艇が県警の船に曳航され、着岸			
時系列図10			D艇の生徒及び教員がホテルロビーに避難			
17時05分 頃			C艇の上の生徒5名と所長が、地元マリナーの船に救出される		救急車で生徒4名を病院へ搬送(吐き気、悪寒等)	
			C艇の生徒5名がホテルロビーに避難	所長が再び地元マリナーの船でC艇に向かい、水難救助隊員にC艇の下を捜索してもらうよう依頼	水難救助用水上バイクによる捜索開始	
17時16分 頃	雨	南西 5.2m/s	A艇が県警の船に曳航され、着岸			
			A艇の生徒及び教員がホテルロビーに避難			

※気象データは浜松市中区三組町「浜松特別地域気象観測所」で観測されたもの

[別表] カッター訓練の経過及び事故発生状況(所属別)

4/4

※下記の時刻はおおよその時刻のため、実際の時刻とは多少前後している場合がある。

時 刻		気象データ		状 況 (経緯、経過)			
		天候	平均風速	章南中学校	三ヶ日青年の家	救助活動等	補足説明
18日	17時25分 頃					行方不明「西野花菜さん」 との情報が流れ始める	
	17時26分 頃	曇	南西 5.6m/s			救急車で生徒3名を病院 へ搬送(吐き気、悪寒等)	搬送先 聖隷三方原病院
	17時51分 頃 時系列図11	曇	西南西 5.6m/s	水難救助隊が行方不明者(西野花菜さん)をC艇内部で発見 心肺停止状態 17:58頃 西野花菜さんが陸に到着			救命活動を実施
	18時34分 頃	雨	南西 5.3m/s	西野花菜さんが病院に到着			搬送先 聖隷三方原病院
	18時40分 頃	雨	南西 3.7m/s	生徒と教員が青年の 家へ移動			
	18時47分 頃			西野花菜さんの死亡を確認			死因「水死」 翌19日 静岡県警発表
	20時40分 頃			生徒と教員が学校に 向け青年の家を出発			

※気象データは浜松市中区三組町「浜松特別地域気象観測所」で観測されたもの